

Hulpdocument 29: Verboden activiteiten bij Rope Access-werk

De bedoeling van deze vereiste is om activiteiten met een hoog risico te omschrijven die bij Dow niet zijn toegestaan bij Rope Access-werkzaamheden. Deze werkzaamheden hebben het potentieel om zowel hoofd- als back-up-touwen in te snijden of om de Rope Access Technician aan gevaarlijke materialen bloot te stellen.

Vacuümstralen is niet verboden omdat hier de kans op dubbele insnijding beduidend kleiner is dan met andere straalmethoden. Dit komt door het feit dat de straalkop tegen het oppervlak dat gestraald wordt, wordt aangehouden, en dat deze wordt gedeactiveerd wanneer het contact met het oppervlak onderbroken wordt.

Goedkeuring

Naam: UA00422
Datum: 26-11-2019
MOC: [EH&STNZ2019090005](#)

Document historie

Overzicht van tenminste de laatste 3 wijzigingen van dit document, inclusief alle wijzigingen van de afgelopen 6 maanden. De meest recente wijziging staat bovenaan.

Datum	Naam	Wijzigingen
16 februari 2023	UA18714	Review, geen wijziging
26 november 2019	U371036	Nieuw hulpdocument.
