

L3G 06.05.A.02 - Beheersing van blootstelling aan trillingen op de werkplek


(ex procedure 50.04)

Doel	Het doel van dit beleid is het op systematische wijze uitvoering geven aan een aantal activiteiten die het gezondheidsrisico als gevolg van blootstelling aan trillingen tot een minimum beperken.
Toepassing	<p>Het beleid is van toepassing op alle medewerkers (vast en contractors) die werkzaam zijn bij Dow en Trinseo op het Industry Park Terneuzen en op de Dow fabriek in Delfzijl en in Dordrecht.</p> <p>Cority is niet van toepassing op Trinseo, hiervoor wordt een vergelijkbaar risicobeoordelingsinstrument gebruikt.</p> <p>De eisen gelden voor alle afdelingen waar er een kans is op blootstelling aan trillingen.</p>
Doelgroep	<p>Dit document bevat regels voor:</p> <ul style="list-style-type: none">• Werknemers• Afdeling Industriële Hygiëne• Department Leader• EH&S Technicians/IH-coördinator• Arbodienst
Definities	Voor een overzicht en uitleg van gebruikte termen zie het document L3G 03.00 Definities .

Vervolg op volgende pagina

L3G 06.05.A.02 - Beheersing van blootstelling aan trillingen op de werkplek, Vervolg

Stroomdiagram



Vervolg op volgende pagina

L3G 06.05.A.02 - Beheersing van blootstelling aan trillingen op de werkplek, Vervolg

Industriële Hygiëne

De Afdeling Industriële Hygiëne moet:

- Adviseren en coördineren bij het uitvoeren van de vereisten van dit beleid

Department Leader

De Department Leader moet:

- de middelen en resources beschikbaar stellen voor de uitvoering van dit beleid zodat voldaan wordt aan de vereisten van dit beleid
- maatregelen opstellen in follow-up sectie van Cority en/of Risico Reductie Plan (RRP) uitgaande van de arbeidshygiënische strategie wanneer mogelijk een overschrijding van grens en/of actiewaarden plaatsvindt (Cority prioriteiten 1 of 2 of 3)
- Bij goedkeuring trainingsplan nagaan of aan de trainingsvereisten in dit beleid is voldaan, rekening houdend met de risico beoordeling in de Cority.

**EH&S Technicians/
IH coordinator**

De EH&S Technician moet:

- jaarlijks door middel van een self assessment controleren of er voldaan wordt aan alle eisen van dit beleid
- zorg dragen dat blootstelling aan lichaams en/of hand-arm trillingen afdoende meegenomen zijn in de Cority, hierbij dient ook rekening gehouden te worden met bijzondere omstandigheden zoals invloed van lage temperatuur.
- Cority mbt trillingen up-to-date houden wanneer blijkt dat de situatie op de werkplek gewijzigd is.
- Wanneer blijkt uit Cority dat prioriteiten 1 of 2 of 3 van toepassing zijn: jaarlijks controleren dat de trainingen zijn opgenomen (CTT: B0041) in de trainingsmatrix conform de trainingsvereisten in dit beleid.

Training Coordinator

De Trainingscoördinator moet:

- Zorgdragen dat de trainingen zoals vereist in dit beleid worden opgenomen in de trainings matrix, in overleg met EHS delivery technician en/of department leader om zeker te stellen dat de resultaten van de risico beoordeling (Cority) voldoende wordt meegenomen in de toewijzing van de training

Vervolg op volgende pagina

L3G 06.05.A.02 - Beheersing van blootstelling aan trillingen op de werkplek, Vervolg

Werknemer

De werknemer moet:

- training volgen conform de vereisten in deze procedure
- Deelnemen aan de aangeboden PAGO's tenzij men hier geen gebruik van wenst te maken.

Training

Titel	Doelgroep	methode
curriculum FREH0248:		
Trillingen	CP6665	alle medewerkers (prio 1,2,3)* CBT

curriculum FREH0249:

Trillingen	CP6664	EH&S delivery**	CBT
------------	--------	-----------------	-----

* mede gebaseerd op de risico-inschatting in de Cority (prio, 1, 2 en 3)

** Indien trillingen geïdentificeerd is op de relevant agent lijst van een afdeling

Technische eisen

Grens- en actiewaarden zijn te vinden in de OEL database
Global Occupational Exposure Limits Database.

Record retention eisen

Alle gegevens zullen bewaard worden conform de Dow-/Trinseo- en wettelijke bewaarverplichtingen, zie [Dow's Record Management Policies](#)

Vervolg op volgende pagina

L3G 06.05.A.02 - Beheersing van blootstelling aan trillingen op de werkplek, Vervolg

Oorsprong eisen

Intern Dow:

- [European Union Vibrations Standard](#)

Extern Dow:

- Arbowet artikelen 3, 5, 8, 9 en 11
- Arbobesluit: Hoofdstuk 6 fysische factoren, afdeling 3a Trillingen artikelen 6.11a, 6.11b, 6.11c, 6.11d, 6.11e, 9.17a en 9.37a
- AI blad 36: Trillingen

Coördinatie met andere eisen

- [L3G 05.03.01 Benelux Trainingsbeleid](#)

FAQ

Waar vind ik meer informatie over de inschatting van trillingen?

In de Help teksten van de Cority is meer informatie beschikbaar over het inschatten van risico's verbonden aan blootstelling aan trillingen. Ook is informatie beschikbaar in de European Union Vibration standard en in het Protocol voor het opzetten en valideren van een RIE.

Vervolg op volgende pagina

L3G 06.05.A.02 - Beheersing van blootstelling aan trillingen op de werkplek, Vervolg

Goedkeuring

Naam: UA00422
Datum: 1-5-2021
MOC: [EH&STNZ2020110036](#)

Document historie

Overzicht van tenminste de laatste 3 wijzigingen van dit document, inclusief alle wijzigingen van de afgelopen 6 maanden. De meest recente wijziging staat bovenaan.

Datum	Naam	Wijzigingen
1 april 2021	UA32869	Ook van toepassing op Dordrecht.
15 maart 2020	U397130	Eisen in overeenstemming gebracht met streamlined standard. Verwijzing naar global European Union Vibrations Standard geupdate. QEA vervangen door Cority. Eisen uit het arbohandboek verwijderd. EH&STNZ2019100002
9 april 2019	U397130	Het beleid is van toepassing op alle medewerkers (vast en contractors) die werkzaam zijn bij Dow en Trinseo op het Industry Park Terneuzen en op de Dow fabriek in Delfzijl. EH&STNZ2019030011
19 juni 2017	U398547	Stroomdiagram iets aangepast (geen inhoudelijke wijzigingen); verwijzingen naar CTT taken geupdate.